

対策一覧表(令和4年度)

令和4年10月 通学路安全推進会議

No.1

【養基小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施結果	事業主体	
①	国道417号線 通学路	揖斐川町 脛永地内	歩道橋の踏み幅が違うことから、コンクリートの階段が降りにくい。 雨の日などぬれているときには滑りやすい	注意喚起を行う。見守り重視		PTA	
				踏面を明示する 対策工法を検討		揖斐土木事務所	
②	県道藤橋池田線 通学路	池田町粕ヶ原地内	スピード超過の通行車両がある。 カーブミラーがついたが、新築の家が建ち、歩行者は西から走行してくる車が見えにくい。	区画線(センター、外側線)の塗り替え 横断歩道の前後に路面標示(カラー舗装等)を検討		揖斐土木事務所	
				PTAによる交通指導継続		PTAによる交通指導継続	PTA
				停止線、ダイヤモンドの線等の塗り替え		公安	
③	県道藤橋池田線 通学路	池田町粕ヶ原地内	大型車両が走行している。登校時間の車の往来が多い、スピード超過の通行車両がある。 横断歩道を目立つように設置。	横断歩道の前後に路面標示(カラー舗装等)を検討		揖斐土木事務所	
				PTAによる交通指導継続		PTAによる交通指導継続	PTA
				横断歩道、ダイヤモンドの塗り替え		公安	
④	【継続】 県道藤橋池田線県道池田揖斐川大野線との交差点	池田町粕ヶ原地内	大型トレーラーなどが通行するようになり、大変危険である。 信号交差点改良と歩行者用信号機設置希望。	交差点改良	事業実施中	揖斐土木事務所	
				信号機の設置		揖斐警察署	
⑤	町道沓井駅前線	池田町沓井地内	スピード超過の通行車両がある。特に朝の通勤時間帯、駅への送迎車とみられる。	破線標示		池田町建設課	
				スピード落とせの立看板取替		スピード落とせの立看板取替済み	池田町企画課
⑥	町道沓井70号線 通学路	池田町田中地内	住宅の塀があり、見通しが悪く。スピード超過の通行車両がある。	減速マークの路面標示		池田町建設課	
				子どもの飛び出し注意看板設置		池田町企画課	

対策一覧表(令和4年度)

令和4年10月 通学路安全推進会議

【養基小学校】

No.1

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施結果	事業主体
⑦	町道沓井44号線	池田町沓井地内	見通しが悪く、T字路となっている。 側溝の蓋ががたついている	カーブミラーの調整	職員にてミラー調整を実施	池田町 企画課
	通学路			側溝更新工事計画	対応済み	池田町 建設課
⑧	町道沓井44号線	池田町沓井地内	見通しが悪く、狭小道路である。	PTAによる交通指導継続	PTAによる交通指導継続	PTA
⑨	町道2線	揖斐川町 脛永地内	堤防が渋滞しているため、抜け道として 多くの車が制限速度を超えて通行して いる。 子どもの通行時間帯には危険である。	防犯カメラ設置		揖斐川町 総務課
⑩	町道2線	揖斐川町 脛永地内	見通しが悪く、車の往来が多い。 道路が狭小のため、危険である。	横断歩道の待ち場の設置を検討		揖斐川町 建設課
	通学路			横断歩道標識の移動		公安
⑪	町道37線と町道193線	揖斐川町 脛永地内	道路が狭小のため、危険である。	グリーンベルト設置	対応済み	揖斐川町 建設課
	通学路			通学路標識の更新		揖斐川町 学校教育課
				PTAによる交通指導継続	PTAによる交通指導継続	PTA
				時間規制	対応済み	揖斐警察署