

答 ケイ酸カルシウム板は、よく使われていた建材で、湿気とか不具合が重なり落ちた。工事費はまだ出ていないが、施工業者の負担分もあると考える。結果は報告する。

問 温泉新館の東、擁壁の水抜きパイプから通路へ水がチヨロチヨロ出ている。構造的にも景観からも良くない。

答 専門業者も入れ、調査し対応する。

◆ 民生文教委員会 ◆

問 保育園の定員について、転入や転出で園児数は増減するが、定員を超えることはあるのか。

答 建設定員を超えることはできないが、年度ごとに状況に応じて定員を増減させている。



温知保育園全景

問 保育料について誕生月との関係はどうか。

答 保育料は、誕生月に関係なく、4月1日現在の年齢で決定される。

問 池田中学校南舎耐震補強工事請負費の、歳入と歳出の差は何か。

答 既決予算との関係で差が出た。

問 今回耐震補強工事請負費を補正して、いつ施工するのか。

答 23年夏休み40日間で集中的に行い、予算を繰越して、10月、11月には完成したい。


問 八幡小学校体育館天井板落下の状況と補修対応はどうか。

答 22年7月に学校から報告

を受け現地調査をした。原因はトタン屋根からの雨漏りで、天井板に雨水が浸透して、落下したと考えられる。根本的に屋根材の補修、防水塗装の必要が考えられるので、23年度に予算計上したい。幸いケガ人はなかった。



池田中学校南舎耐震補強工事



八幡小学校体育館天井板落下状況（矢印の部分）