

令和6年度 池田町通学路対策一覧表

【池田小学校】

No.1

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	町道下東野・八幡線	六之井1059番地西側T字路	道路幅が狭く通学中に車が多く通るので、急いでいる車がいると危ない。	通学路の標識の設置	企画課 学校教育課	R6年度以降継続
②	町道下東野・八幡線	北神戸第5号踏切付近	道路幅が狭いため、児童の通学時に車が通ると危ない。	通学路の標識の設置	企画課 学校教育課	R6年度以降継続
③	町道池野・杉野線	萩原929番地東側T字路	スピードを出して走る車両の往来が多い。道路が少しカーブしているため歩行者が見えづらい。	外側線の施工	建設課	R6年度以降継続
④	町道池野・杉野線	木菟西側交差点	横断歩道のある交差点であるが、交通量が多いため安全策を講じたい。	通学路の標識の設置	企画課 学校教育課	R6年度以降継続
⑤	町道池野・杉野線	木菟西側交差点	水路に落差があるため転落する恐れがある。	注意喚起看板の設置	企画課 学校教育課 土地改良区	未定
⑥	町道北小寺・白鳥線	大廣技建西側交差点	水路に落差があるため転落する恐れがある。	注意喚起看板の設置	企画課 学校教育課 土地改良区	未定
⑦	町道北小寺・白鳥線	池田小学校南横断歩道	小学校近くの横断歩道のある交差点であるが、交通量が多いため安全策を講じたい。	足下に「止まれ」マークの貼付	企画課 学校教育課	R6年度対策済み