令和7年度　池田町通学路対策一覧表

【池田中学校】

No.1

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	県道霞間ヶ谷線	「池野駅西」交差点	歩道部に十分なスペースがなく、通行に支障をきたしている。	交差点の隅切りの改良	揖斐土木事務所	R7年度 以降継続
②	県道霞間ヶ谷線	田畑191-1付近の交差点	登校時に県道の車通りが多く、交差点の道路標示がない。	区画線、看板の設置	揖斐土木事務所 池田町役場企画課	R7年度 対策済み