

令和6年度 池田町通学路対策一覧表

【宮地小学校】

No.1

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	町道般若畑10号線	般若畑171-1番地付近	道路両側の外側線が消えている。	外側線の整備	建設課	未定
②	県道市場池田線 (259号線)	段522番地付近	分団の集合場所。県道がカーブしており見通しが悪い。スピードが出ている車が通る。	十字白線の塗り直し	揖斐土木事務所	R6年度
③	町道本郷15号線	アピ西横断歩道北付近	道路脇並木の葉が生い茂り、通行する車両が見えづらい。	並木の枝の剪定	民地のため確認必要	未定
④	県道宮地片山線 (260号線)	アピ西横断歩道北付近	登校時に車通りが多い。スピードが出ている車が通る。	注意看板の設置	揖斐土木事務所 企画課 学校教育課	R6年度
⑤	県道宮地片山線 (260号線)	願成寺会館北付近	道路と道路脇の茶畑との高低差が大きく児童が落下する恐れがある。	交通指導の徹底	学校教育課	R6年度以降継続
⑥	県道市場池田線 (259号線)	安田造園付近	児童の登下校時に南北に走行する車両を確認しづらい。	カーブミラーの設置	通学路ではないため削除	
⑦	町道宮地南1号線	宮地会館付近	公園内樹木の枝が会館南側道路へ伸びている。	枝の剪定	地元区に確認必要	未定