

池田町 通学路 対策一覧表

【池田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(予定)内容	事業主体	対策年度	重点箇所
1	泉町	上田	カーブミラーの破損	交換	企画課	R3年度	
2	上田	池小北交差点 横断歩道	横断歩道の白線・停止線が消えている	表示の舗装	揖斐警察署	R3年度対策 済み	①
3	上田	池小前 道路	T字路表示が消えかけている	表示の舗装	建設課	R3年度	
4	上田	池小前 道路	反射灯が倒れている	設置直し 不要ならば撤去	建設課	R3年度対策 済み	
5	上田	学園付近通学路	T字路表示が消えかけている	表示の舗装	建設課	R3年度	
6	上田	学園付近通学路	道路の端がくずれている	道路の補修	建設課	R3年度対策 済み	
7	上田	ゴミ捨て場付近道路	T字路表示が消えかけている	表示の舗装	建設課	R3年度	
8	上田	水路付近交差点	T字路表示が消えかけている	表示の舗装	建設課	R3年度	
9	上田	水路付近交差点	T字路表示が消えかけている	表示の舗装	建設課	R3年度	
10	上田	水路横通学路	道路にへこみがあり 水たまりがひどい	道路の補修	建設課	R3年度対策 済み	
11	上田	ダンデライオン前	側溝のフタがずれてすきまができて いる	すきまができないよう補修	建設課	R3年度以降 継続	

池田町 通学路 対策一覧表

【池田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(予定)内容	事業主体	対策年度	重点箇所
12	上田	長興寺付近	反射灯が倒れかけている	反射灯の設置か補修	建設課	R3年度	
13	上田	西村公民館北側道路	側溝のフタがずれてすきまができて いる	すきまができないよう補修	建設課	R3年度以降 継続	
14	六之井Ⅱ	池田高校西 変速交差点	交通量が多いが見通しが悪い カラー舗装に亀裂	道路のカラー舗装 横断歩道がほしい	建設課	R3年度以降 継続	
15	六之井Ⅱ	池田高校西 変速交差点	停止線・白線が消えている	①白線の舗装 ②停止線の舗装	①建設課 ②揖斐警察署	R3年度対策 済み	
16	六之井Ⅱ	カラオケ喫茶「和」西側 T字 路	T字路マークが消えかけている	表示の舗装	建設課	R3年度以降 継続	
17	六之井Ⅱ	カラオケ喫茶「和」西側 南北 道路	T字路マークが消えかけている	表示の舗装	建設課	R3年度以降 継続	
18	六之井Ⅱ	養老鉄道 六之井1024番地 近く踏切	歩行者(自転車)用の停止線がない	停止線・白線の舗装	建設課	未定	
19	六之井Ⅱ	同上の踏切より南側 変形交 差点	白線が消えている 交差点表示がない	白線(歩道)・路側帯の白線の舗 装	建設課	R3年度以降 継続	
20	六之井Ⅱ	六之井798番地近く 北側道 路	交通量が多く、北側に側溝への転 落の危険	①白線の舗装 通学路看板の設 置 ②道路南側スクールゾーン(緑色)	建設課 学校教育課	①R3年度 ②未定	
21	白鳥	ビレッジハウス池田前 北側横 断歩道	横断歩道表示が薄い	表示の舗装	揖斐警察署	R3年度以降 継続	
22	白鳥	白鳥神社南西 交差点 横断 歩道	横断歩道表示が薄い	表示の舗装	揖斐警察署	R3年度対策 済み	

池田町 通学路 対策一覧表

【池田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(予定)内容	事業主体	対策年度	重点箇所
23	萩原	萩原1239番地北 十字路	交通量が多いが、通学、放課後に子供が渡ることが多い	カラー舗装等、車が注意できるように	揖斐警察署 建設課	R3年度以降 継続	
24	萩原	美濃赤坂運輸駐車場西	降水時に水たまりがひどい状況 凍結時に転倒の危険あり	水たまり解消の道路補修	建設課	R3年度以降 継続	
25	萩原	美濃赤坂運輸駐車場西	川岸の崖崩れ 転落の危険あり	川岸の補修	建設課	R3年度以降 継続	
26	萩原	髪切り亭と温知保育園北 駐 車場北のT字路	通学路ではないが、放課後等に池 田北多目的広場等を行き来する子 供が多く通り、危険	カラー舗装等、車が注意できるよ うに	揖斐警察署 建設課	R3年度以降 継続	
27	杉野・砂畑	西部管商横断歩道	交通量が多く、道を渡るのに危険	信号の設置希望(西部管商西に信号交差 点があるため、ここには設置不可。設置で けるとしたら砂畑公民館西、県道池田神戸 線)	揖斐警察署	未定	
28	杉野・砂畑	東川沿い ハナミズキの通り	東川への転落の危険性あり	フェンスの設置希望	建設課	未定	
29	上田 白鳥～願成寺線	西村公民館東 6又路交差点	中学校の通学路 車のスピード出 やすく横断歩道もなくて危険	交差点内カラー化 表示 「この先交差点危険」	建設課	R3年度以降 継続	
30	上田 西村集落内東西道 路	池田小通学路(萩原児童)	カーブしていて道路が広く車のス ピードが出やすい(20～30k/m)以 下で	表示「落内徐行」	企画課 学校教育課	R3年度	
31	下東野	池田小学校 南 横断歩道	横断歩道が消えかかっている 車の停止線が西側になし	横断歩道 白の塗装直し 横断歩道前後に赤のカラー舗装 西側に停止線を塗る	揖斐警察署 建設課	R3年度対策 済み	②

池田町 通学路 対策一覧表

【 宮地小学校 】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(予定)内容	事業主体	対策年度	重点箇所
1	舟子から段地区にかけての県道259号線	一ノ井(農業用水)沿い 舟子189-1地点	県道に接した幹線用水路があり、ガードレールが設置されているが、未施工の場所及びガードレールと路肩の隙間があり、児童が転落する恐れがある。	転落防止の柵(ステンレスチェーン)等を設置	土地改良区 建設課	R3年度対策済み	③
2	同上	同上 舟子209付近	県道に接した幹線用水路があり、ガードレールが設置されているが、未施工の場所及びガードレールと路肩の隙間があり、児童が転落する恐れがある。	転落防止の柵(ステンレスチェーン)等を設置	土地改良区 建設課	R3年度対策済み	③
3	県道259号線 段から舟子	いび製茶駐車場近く	県道に接して、幹線農業用水路の側溝が所々隙間があり、児童が転落する恐れがある。	隙間ができないよう補修要望	揖斐土木事務所 土地改良区 建設課	R3年度以降継続	③
4	県道259号線 段から舟子	いび製茶駐車場近く	県道に接して崖があり、そこから土砂が県道に流れ込み、避けるために車道に出なくてはならないので危険である。		建設課	未定	
5	同上	同上 段572付近	用水路脇のガードレールが湾曲しており、隙間があって児童の体が入る危険がある。	転落防止の柵等を設置要望	揖斐土木事務所 建設課 土地改良区	R3年度以降継続	③
6	同上	同上 段505-1付近	農繁期は用水路に流れる水流は激しく、ガードレールがないため、低学年児童など、用水路へ転落した場合危険である。	ガードレール、転落防止の柵等を設置	揖斐土木事務所 土地改良区 建設課	R3年度以降継続	③
7	県道260号線 宮地片山線	宮地1080付近	道路西側にある側溝にふたがなく、路面から側溝下まで高さがある。ちょうど道幅が狭くなる場所であり、路面が側溝に向かって傾斜しているため、滑ったり落ちたりしやすく危険である。雨が降ると水量が急に増え、水の勢いが激しくなる。	フェンスの設置	建設課	R3年度以降継続	
8	宮地	宮地小学校北東西の道路	東進の車が、下り坂のためかなりスピードを出して走るため、危険である。	「徐行運転願います。」等の注意看板を設置したい。	企画課 学校教育課	R3年度	
9	舟子から段地区にかけての県道259号線		南進の車が、下り坂のためかなりスピードを出して走るため、危険である。	路肩にカラー舗装を設置	揖斐土木事務所	R3年度以降継続	

池田町 通学路 対策一覧表

【温知小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(予定)内容	事業主体	対策年度	重点箇所
1	国道417号線 町道北小寺・白鳥 線	国道417号線 温知小学校東信 号交差点から温知小学校	小学生並びに中学生の通学路で有り、 小学校に近く児童生徒の国道横断が 多く横断待機場所の拡充並び通学路 の歩車分離を要望します。	交差点待場の改良を検討	揖斐土木事務所	継続	④
				町道歩車分離方法の検討	建設課		
2	青柳10号線	池野ゑびす神社の以南道路	国道の逃げ道になっているようで、交 通量が多い。注意を促すものがほし い。	注意喚起看板設置	建設課 企画課 学校教育課	R3	⑤

池田町 通学路 対策一覧表

【八幡小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(予定)内容	事業主体	対策年度	重点箇所
1	国道417号線 片山村中線	国道417号線片山南交差点並び に交差点から西の道路	小学校に近く児童の横断が多い信号 交差点であり信号待ち待機場所の整 備と町道側の歩車分離	交差点待場の改良を検討	揖斐土木事務所	継続	⑦
				町道歩車分離方法の検討	建設課		
2	八幡市橋線	学校西側の道路	道路幅も狭く、車がよく通る。	交通安全指導の強化、分団登校 指導	学校教育課	R3年度対 策済み	⑥
		学校～市橋までの道路全体	道路幅が狭く、交通量もあるが、白線 が消えかけている。	外側線復旧検討	建設課		

池田町 通学路 対策一覧表

【養基小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	重点箇所
1	町道沓井70線	池田町田中地内	住宅の塀があり、見通しが悪くスピード超過の通行車両がある。	外側線、減速マーク、T字マーク	池田町建設課	R3年度対策済み	⑧