

未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検及び対策の実施状況

施設基本情報	
施設名	社会福祉法人池田保育園 池田こども園

危険箇所			自主点検結果			合同点検 の実施	合同点検結果				対策済み箇所における対策メニュー ※複数選択可				対策内容
通し番号	場所	状況	第1類型	第2類型	第3類型		対策 不要	対策 必要	未定	予定	済み	移動経 路の変 更等施 設によ る対策	道路管 理者 による 対策	警察に よる 対策	
1	町道白鳥9号線 園舎～南側交差点	大型トラックが通行する可能性があるが、ガードパイプがなく危険			○	○		○			○	○			ガードパイプの設置
2	町道白鳥9号線 園舎門～南駐車場まで	園から駐車場までの歩道に、車両が進入する可能性があるため、対策が必要な状況(園舎南)			○	○		○			○	○			カラー舗装による対策
3	町道白鳥9号線 園舎門～北駐車場まで	園から駐車場までの歩道に、車両が進入する可能性があるため、対策が必要な状況(園舎北)			○	○		○			○	○			カラー舗装による対策