

未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検及び対策の実施状況

施設基本情報	
施設名	池田町立西保育園

危険箇所			自主点検結果			合同点検の実施	合同点検結果				対策済み箇所における対策メニュー ※複数選択可				対策内容	
通し番号	場所	状況	第1類型	第2類型	第3類型		対策不要	対策必要	未定	予定	済み	移動経路の変更等施設による対策	道路管理者による対策	警察による対策		その他
1	池田町田畑地内 公民館東	転落防止対策がされていない			○	○		○			○		○			転落防止柵の設置