

未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検及び対策の実施状況

施設基本情報	
施設名	おおぞら保育園揖斐池田

危険箇所			自主点検結果			合同点検 の実施	合同点検結果				対策済み箇所における対策メニュー ※複数選択可				対策内容
通し番号	場所	状況	第1類型	第2類型	第3類型		対策 不要	対策必要			移動経 路の変 更等施 設によ る対策	道路管 理者に よる対 策	警察に よる対 策	その他	
								未定	予定	済み					
1	岐阜県揖斐郡池田町萩原645	交通量が多いにも関わらず、白線がない			○	○		○			○				踏切付近における 区画線の引き直し
2	岐阜県揖斐郡池田町粕ヶ原1418	道路からの高さがあり、ガードレールもなく落ちると危険			○	○		○			○				転落防止柵の設置